

Załącznik 3 Dokumentacja fotograficzna



Fot. 1 Międzywale Małej Wisły, Rontok Mały i Kopalniok 15 września 2024 r.



Fot. 2 Ujście potoku Goczalkowickiego do Rontoka Małego 15 września 2024 r.



Fot. 3 . Międzywale Małej Wisły 15 września 2024 r. po przejściu kulminacji fali powodziowej.



Fot. 4. Międzywale Małej Wisły 15 września 2024 r. po przejściu kulminacji fali powodziowej. Rurociąg GOCZA użytkowany przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach.



Fot. 5 . Międzywale Małej Wisły 15 września 2024 r. po przejściu kulminacji fali powodziowej.



Fot. 6. Budynki przy ul Dębowej . Zasięg bezodpływowej niecki powstałej po osiadaniach terenu.



Fot. 7. Budynki przy ul Dębowej . Zasięg niecki powstałej po osiadaniach terenu.



Fot. 8. Zasięg bezodpływowej niecki powstałej po osiadaniach terenu.



Fot. 9. Rozlewiska przy rowie R-A.



Fot. 10. Rozlewiska przy złożu borowiny.



Fot. 11. Rozlewiska przy złożu borowiny i ul. Dębowej



Fot. 12. Mały i Duży Rontok oraz ujście rowu do Wisły.



Fot. 13. Mały Rontok .




Fot. 14. Zalewisko przy Dębowej



Fot. 15. Zalewisko widziane od ul. Letniej



Fot. 16. Zalewisko przy ul. Dębowej – nowe budynki



Fot. 17. Wylot z pompowni DK1 do międzywala Wisły



Fot. 18. Lewy wał Małej Wisły i „stara” śluza wałowa



Fot. 19. Ujście potoku Goczałkowickiego do Rontoka Małego, przepust drogowy w ciągu ulicy



Stawowej

Fot. 20. Wlot do pompowni DK-1



Fot. 21. Zalewiska wzdłuż ul Dębowej



Fot. 22. Zalewiska wzdłuż ul Dębowej



Fot. 23. Zalewiska wzdłuż ul Zimowej



Fot. 24. Wlot do pompowni przy ul. Stawowej



Fot. 25. Rów pomiędzy Rontokami




Fot. 26. Lokalizacja niecki bezodpływowej po ustąpieniu wód



Fot. 27. Budynki przy ul Letniej



Fot. 28. Lewy Wał Małej Wisły, śluzy wałowe „Stara” i „Nowa” , międzywale Małej Wisły



Fot. 29. Lewy Wał Małej Wisły, nieczynna śluza wałowa z Rontoka



Fot. 30. Złoże „Borowiny” permanentnie zalane.